


휴대용 RPM 측정기 CT 50

주요 기능

- 손쉬운 사용법
- 홀드 기능
- 자동꺼짐 20 분
- 일체형 프로브

사이즈 및 하우징



재질 : ABS

보호 등급 : IP54

디스플레이 : 1 line
LCD 1 x 5 digits
사이즈 : 50 x 20 mm

Height of digits :
Values : 9.2 mm
Units : 4.7 mm

무게 : 200 g 배터리 포함



기술 데이터

파라미터	비접촉식	접촉식
측정단위	rpm	rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
측정범위	0 ~ 60,000 rpm	0 ~ 20,000 rpm
정확도 *	60 ~ 10,000 rpm : $\pm 0.3\%$ 리딩값의 ± 1 rpm 10,001 ~ 60,000 : ± 30 rpm	30 ~ 3,000 rpm : $\pm 1\%$ 리딩값의 ± 1 rpm
분해능	1 rpm	1 rpm
측정방식	Phototransistor, sighting distance max. 40cm	ETC Adapter positioned on optical probe
작동 온도 (°C/%RH/m)	0 ~ +50 °C. 비응축 조건. 0 ~ 2000 m.	
보관 온도	-20 ~ +80 °C	
전원 공급	AAA 배터리 LR03 1.5 V 4개	
배터리 수명	20시간	
유럽 규격	2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE	

* 기술 데이터 시트에 표시된 모든 정확도는 실험실 사용 조건이며, 동일한 조건에서 측정하거나 교정, 보정을 수행하여 정확도를 보장하고 있습니다.

제품구성

제품 구매시 구성 품목 : 제품보증서 , 반사 테이프 , 접촉식 센서 , 소프트 케이스



악세서리 (옵션)

- 제품 보증서
- 하드 케이스
- 자석 내장 보호 케이스



장치와 함께 제공된 부속품만을 사용해야 합니다 .



유지 및 보수

KIMO KOREA 는 측정의 품질 수준을 일정하게 유지하기 위해 계측기의 교정 , 조정 및 유지 보수를 수행합니다 . 품질 보증 기준의 일환으로 연간 점검을 수행 할 것을 권장합니다 .

품질보증

키모 코리아는 제품 구매 시 1 년간 품질보증을 적용 하고 있습니다 .
제품에 대한 서비스가 필요한 부분 발생 시 , 키모코리아 기술부로 연락 주시기 바랍니다 .

사용시 주의 사항

기기가 보장하는 보호기능을 손상시키지 않기 위해 제품을 사용하실때에 항상 기술적 특징에 설명된 용도와 제품사양에 따라 기기를 사용하십시오 .

제품 사용법

제품 측정법

- On/Off/Hold키를 이용 하여 제품을 켭니다.
CT50 이라는 제품명이 뜨고, 측정값 기본 화면이 디스플레이 됩니다.

측정 값 홀드

측정 중 사용법 :

- On/Off/Hold 짧게 누르시면 측정중이던 값이 멈추게 되며 ,

화면에 *Hold* 라는 문구가 디스플레이 됩니다 .

- 다시 짧게 On/Off/Hold 를 누르시면 홀드기능이 해제됩니다 .
단위 선택

측정 중 사용법 :

- 짧게 Select 키를 눌러서 원하시는 측정단위를 선택합니다 .

측정 타입 변경 (접촉식 또는 비접촉식)

켜진 상태에서

- Select 키를 길게 누릅니다 .
화면에 *Cont* (접촉식) 또는 *Optic* (비접촉식) 문구가 디스플레이 됩니다 .
- Select 키를 눌러 사용자에게 맞는 측정 타입을 선택 합니다
- 원하는 타입으로 변경 후 Select 키를 길게 누르면 타입변경이 완료됩니다 .

배터리 교환 방법

- 측정기 뒷부분의 덮개를 밀어서 제거 합니다 .
- 배터리를 교체 합니다 . AAA LR03 1.5 V
- 배터리 교체가 완료되면 덮개를 닫아 주시기 바랍니다 .

측정기의 전원을 켜놓은 상태에서 버튼 명령이 없는 경우 20 분이 지나면 자동으로 OFF 됩니다 .

"Select" 키

"On/Off/Hold" 키

